



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 358/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колокольчик»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича №358 от «04» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» октября 2018 года по «08» ноября 2018 года заместителем главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотовым Алексеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик» (далее – ЧДОУ «Детский сад «Колокольчик»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41 б обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директор ЧДОУ «Детский сад «Колокольчик» Котова Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1-й этаж				
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям (нет табло «Выход» над эвакуационным выходом из коридора кухни на улицу)	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1 таб. 2 НПБ 104-03, п. 3.1, 5.3 СП 3.13130.2009	15.11.2019г.	
2.	помещение кухни не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 4, п. 9 таб. 1, п. 38 таб. 3 НПБ 110-03, п. 4.2 приложение А СП 5.13130-2009	15.11.2019г.	
3.	Отсутствует аварийное освещение в помещении поста с ППКП (прибор приёмно-контрольный пожарный)	п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 п. 13.14.13	15.11.2019г.	
4.	В помещениях групповых ячеек не соответствует уровень звука СОУЭ (звук слабо слышно)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 4 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 3.22 НПБ 104-03; п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009.	15.11.2019г..	
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина дверного проёма, ведущего из коридора на улицу (помещения №12 на	п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	

	1-м этаже по тех паспорту) менее 0,8 метра (фактически 0,77 метра). По проекту 0,9 м.			
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина дверного проёма, ведущего из групповой ячейки на лестничную клетку (помещения №3 на 1-м этаже по тех паспорту) менее 1.0 метра (фактически 0,9 метра). По проекту 1.0 м.	п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
7.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина дверного проёма, ведущего из групповой ячейки в коридор (помещения №15 на 1-м этаже по тех паспорту) менее 1.0 метра (фактически 0,9 метра). По проекту 1.0 м.	п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина дверного проёма, ведущего из групповой ячейки на лестничную клетку (помещения №28 на 1-м этаже по тех паспорту) менее 1.0 метра (фактически 0,9 метра). По проекту 1.0 м.	п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
9.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина дверного проёма, ведущего из групповой ячейки в коридор (помещения №15 на 1-м этаже по тех паспорту) менее 1.0 метра (фактически 0,9 метра). По проекту 1.0 м.	п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
10.	в коридоре кухни (помещения №12 на 1-м этаже по тех паспорту) установлены шкафы	п. 6 п. 36 ППР в РФ	15.11.2019г.	
11.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в полу на пути эвакуации на лестничной площадке 1-го этажа (помещение №2 по тех. паспорту) выполнен перепад высот (порог).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ пп. Б п. 36 ППР в РФ; ч.1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123, п. 6.28* СНиП 21-01-97* (п. 4.7 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
12.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в полу на пути эвакуации на лестничной площадке 1-го этажа (помещение №28 по тех. паспорту) выполнен перепад высот (порог).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ пп. Б п. 36 ППР в РФ; ч.1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123, п. 6.28* СНиП 21-01-97* (п. 4.7 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
13.	Дверь выхода из спальни групповой ячейки (помещение №6 по тех. паспорту) открывается не по направлению выхода из помещения.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*, (п. 4.12 СНиП 2.01.02-85*).	15.11.2019г.	
2-й этаж				
14.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям (нет табло «Выход» над эвакуационными выходами из зала (помещение №9 по техническому паспорту)	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1 таб. 2 НПБ 104-03, п. 3.1, 5.3 СП 3.13130.2009	15.11.2019г.	
15.	В помещениях групповых ячеек не соответствует уровень звука СОУЭ (звук слабо слышно)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 4 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 3.22 НПБ 104-03; п. 4.1,	15.11.2019г.	

16.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина дверного проёма, ведущего из кабинета музыкального воспитателя (помещения №8 на 2-м этаже по тех паспорту) менее 0,8 метра (фактически 0,69 метра). По проекту 0.8 м.	п. О п. 23, п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
17.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – ширина дверного проёма, ведущего из кабинета методиста (помещения №15 на 2-м этаже по тех паспорту) менее 0,8 метра (фактически 0,68 метра). По проекту 0.8 м.	п. О п. 23, п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*)	15.11.2019г.	
18.	Объемно-планировочные решения (средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – заполнение проёма (люки) в противопожарной преграде - выход из лестничной клетки (помещение №12 по техническому паспорту) на чердак выполнен не 2-го типа (установлен люк с пределом огнестойкости менее 30 минут)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ, табл. 1, табл. 2* п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 84 СНиП 21-01-97*	15.11.2019г.	
19.	Покрытие пола в помещении подготовительной группы – (помещение № 5 на 2-м этаже выполнено линолеумом без подтверждения класса пожарной опасности (класс материалы не должен превышать показатели КМ 2)	п. 33 ППР в РФ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3,28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	15.11.2019г.	
20.	Не проведена проверки состояния огнезащитной обработки покрытия пола в зале (помещение №9 по техническому паспорту). На основании инструкции завода изготовителя лака «Стабитерм-107» на поверхностях подверженных износу два раза в год.	п. 21 ППР В РФ	15.11.2019г.	
Лит. Б				
21.	Помещения склада не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 4, п. 5.2 таб. 3 НПБ 110-03, п. 4.2 приложение А СП 5.13130-2009	15.11.2019г.	
22.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации - помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1, п. 20 таб. 2 НПБ 104-03, таб. 2 СП 3.13130-2009	15.11.2019г.	
23.	не проведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений, а также класса зоны	п. 20 ППР в РФ	15.11.2019г.	
Лит. В				
24.	Помещения склада не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 4, п. 5.2 таб. 3 НПБ 110-03, п. 4.2 приложение А СП 5.13130-2009	15.11.2019г.	
25.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации - помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1, п. 20 таб. 2 НПБ 104-03, таб. 2 СП	15.11.2019г.	

		3.13130-2009	
26.	не проведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений, а также класса зоны	п. 20 ППР в РФ	15.11.2019г.
Лит. Д			
27.	Помещения склада не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 4, п. 5.2 таб. 3 НПБ 110-03, п. 4.2 приложение А СП 5.13130-2009	15.11.2019г.
28.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации - помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 ППР в РФ, ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1, п. 20 таб. 2 НПБ 104-03, таб. 2 СП 3.13130-2009	15.11.2019г.
29.	не проведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений, а также класса зоны	п. 20 ППР в РФ	15.11.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Ярославля
по пожарному надзору Ропотов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» ноября 20 18 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Директор ЧДОУ «Детский сад «Колокольчик» Котова Е.А.

должность, фамилия, инициалы

«08» ноября 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору